

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «30» августа 2021 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Николаевской средней общеобразовательной школы №30, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Николаевка, ул. Мариненко,6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	К зданию примыкает сельская пешеходная дорожка и небольшая площадь перед центральным входом.	ДУ	-	Ремонт текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Пешеходные пути движения асфальтированные, не затрудняют доступ МГН и людей, использующих кресло-коляски к зданию.	ДУ	-	Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	ДП-К		Ремонт капитальный.
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	ДП-К, ОДА	Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов.	Ремонт капитальный.
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДУ	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный.

ИЗВывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения к зданию на территории.	ДУ	-	-	Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Ремонт капитальный.
Автостоянка и парковка	ВНД	-	-	Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей» Ремонт капитальный.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания –СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Николаевской средней общеобразовательной школы №30, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Николаевка, ул. Мариненко,6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Ступеньки(наружная)	есть	-	-	Адаптирована частично, покрытие плитка, при дожде, особенно в мороз, превращается в скользкое покрытие.	ДУ	Адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия. Установить двусторонние поручни.	Ремонт капитальный.
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	Установить пандус с двусторонними поручнями	Ремонт капитальный.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Адаптирована частично, покрытие плитка, при дожде, особенно в мороз, превращается в скользкое покрытие.	ДУ	Адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия.	Ремонт капитальный.
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	Одностворчатая дверь 2,4м, проход 0,76м	ДУ	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный.
2.5	Тамбур	есть	-	-	-	ДУ	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный.

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Не адаптировано для всех групп МГН.	ДУ	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный.
-------------------------	------	---	--	-------------------------------------	----	--	---------------------

ИЗВЕСТИЕ о проведении обследования:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Ступеньки(наружная)	ДУ	-		Адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный.
Пандус (наружный)	ДУ	-		Произвести монтаж пандуса по ГОСТР 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Ремонт капитальный.
Входная площадка (перед дверью)	ДУ	-		Адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный.
Дверь (входная)	ДУ	-		Монтировать дополнительную дверь для доступа инвалидов на кресло колясках. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт входной группы–СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Николаевской средней общеобразовательной школы №30, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Николаевка, ул. Мариненко,6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Зона ожидания адаптирована для всех групп МГН	ДП-В	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Доступна частично, поручни выполнены не по ГОСТу. Отсутствует подъемник.	ДЧ-И	Адаптировать поручни для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Установить подъемник	Ремонт капитальный.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Монтаж пандуса не возможен.	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери	есть	-	-	Не адаптированы	ДУ	Нанести тактильные средства, разместить визуальные средства и установить акустические средства	Ремонт текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Не адаптированы	ДУ	Установить пандусы. Нанести тактильные средства, разместить визуальные средства и установить акустические средства	Ремонт капитальный

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДУ	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный.
-------------------------	------	---	---	-------------------------------------	----	--	---------------------

ИЗВЕСТИЕ

ИЗВЕСТИЕ

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (внутри здания)	ДЧ-И	-		Адаптировать для всех групп МГН
Двери	ДУ	-		Адаптировать для всех групп МГН
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДУ	-		Адаптировать для всех групп МГН

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо адаптировать для всех групп МГН «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Николаевской средней общеобразовательной школы №30, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Николаевка, ул. Мариненко,6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-		Не адаптирована для всех групп МГН	ДУ	Адаптировать для всех групп МГН	Ремонт капитальный.
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-		ДУ	Адаптировать для всех групп МГН -	Ремонт капитальный.
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	Не адаптирована для всех групп МГН -	ДУ	Адаптировать для всех групп МГН -	Ремонт капитальный.
-------------------------	------	---	--------------------------------------	----	-----------------------------------	---------------------

ИЗВывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ	-		Капитальный ремонт
Зальная форма обслуживания	ДУ			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обеспечить доступ в кабинеты и залы инвалидов всех групп, в том числе на кресло колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Николаевской средней общеобразовательной школы №30, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Николаевка, ул. Мариненко,6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-		- Не адаптирована для МГН – не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни.	ДУ	Адаптировать для всех групп инвалидов.	Ремонт капитальный.
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	-	- Не адаптирована для МГН – не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни.	ДУ -	Адаптировать для всех групп инвалидов.-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.-	ДУ	Адаптировать для всех групп инвалидов.--	- Ремонт капитальный.-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Не адаптировано для всех групп МГН.-	ДУ	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДУ	-		Расширить входную дверь адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Ремонт капитальный . Расширить входную дверь адаптировать душевую комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Ремонт капитальный Ремонт капитальный
Душевая/ ванная комната	ДУ			
Бытовая комната (гардеробная)	ДУ			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптировать туалетную комнату, душевую и бытовую комнаты для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло- колясках –СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

-

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Николаевской средней общеобразовательной школы №30, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Николаевка, ул. Мариненко,6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	ВНД	Разместить визуальные средства, значимые для инвалидов, в том числе по зрению.	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	ВНД	Установить акустические средства, значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	ВНД	Нанести тактильные средства, значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ВНД	Обеспечить значимость для всех групп МГН.	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ВНД	-		Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт текущий.
Акустические средства	ВНД	-	-	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Ремонт текущий.
Тактильные средства	ВНД	-		Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Ремонт текущий.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств–СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».